

6/7/2022

Um ônibus da Real Expresso pegou fogo, na manhã desta terça-feira (5/7), na via de acesso ao Pistão Sul de Taguatinga, pela BR 060. Segundo informações dadas pelo motorista, de 32 anos, o veículo tinha acabado de sair da oficina da empresa e estava em teste. Ao chegar ao viaduto, começaram as chamas. O ônibus de dois andares apresentou danos na parte traseira, onde se localiza o motor. A parte dianteira do veículo, onde ficam os passageiros, permaneceu intacta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com quatro viaturas e vinte militares. Não houve vítimas e a perícia foi recusada pela empresa do veículo. A assessoria de imprensa da Real Expresso informou que o veículo passava por uma

revisão de garantia na concessionária, quando era verificada uma reclamação de nota de mau funcionamento do motor. Ao sair para testar o veículo, a concessionária constatou o incêndio. De acordo com a empresa, não havia passageiros no ônibus, que não estava à serviço e que estava trafegando com placa de teste.
Texto: Francisco Welson Ximenes
Foto: Divulgação/CBMDF