

21/5/2025

**A queda** de um poste na manhã desta terça-feira (20/5) causou a interdição de parte do Pistão Sul, em Taguatinga, e complicou o trânsito na região. O incidente ocorreu de forma repentina, segundo testemunhas. O poste tombou sobre a pista no momento em que um motociclista parava no sinal vermelho. Apesar do susto, ele conseguiu se proteger e não sofreu ferimentos graves. Com a queda, os fios de alta tensão ficaram espalhados pela via, exigindo o desligamento da energia na área para que fosse possível iniciar a remoção segura dos cabos. A Neoenergia foi acionada e atua no local para restabelecer o fornecimento de energia. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou parcialmente a pista para o tráfego, que segue sob monitoramento. A ciclovia ao lado da via também foi afetada, já que parte da fiação

caiu sobre ela, representando risco aos ciclistas. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas. Técnicos investigam se a queda foi provocada por falta de manutenção na estrutura ou pelo excesso de carga sobre o poste. Autoridades orientam que motoristas e ciclistas redobrem a atenção ao transitar pela região.

*Foto: Divulgação/PMDF*