

Um vazamento em uma tubulação provocou erosão às margens da avenida Elmo Serejo, sentido Taguatinga. Durante a tarde de ontem, duas faixas da via estavam bloqueadas para o trânsito. Técnicos da Caesb e da Terracap estão avaliando se há risco de rompimento do asfalto. Em 2012, o risco de erosão foi denunciado pelo JORNAL SATÉLITE em primeira-mão. Percebe-se que tentaram solucionar o problema por uma "solução de prancheta".

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Reprodução/TV Globo