

30/3/2019

Uma caixa d´água, instalada na Escola

Classe 18, em Taguatinga Norte,

corre sério risco de se romper.

Em 14 de julho de 2017, a Defesa Civil

foi chamada pela direção da escola

para avaliar a caixa e constatou que ela

apresentava fissuras na estrutura

e infiltração na base de uma das colunas.

Em dezembro do mesmo ano,

dois engenheiros condenaram e recomendaram

a total demolição da caixa. Até hoje nada

foi feito e o risco de tombar é grande.

Por conta própria, a direção da escola fez

um isolamento na caixa d´água.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Reprodução/TV Globo